

Приложение А.2  
УТВЕРЖДАЮ

I-ый заместитель начальника  
Управления СЗН по г.Улан-Удэ  
Васильева С.Ч.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 11**

**1. сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ детский сад №72 «Аленушка»**
- 1.2. Адрес объекта **670000 Республика Бурятия г.Улан-Удэ ул. Пестеля 37а**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание **2** этажей, **1079,4** кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет** \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта **2006**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2014**, капитального \_\_\_\_\_
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад №72 «Аленушка»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **670000 Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пестеля 37а**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление, аренда, собственность**)
- 1.9. Форма собственности (**государственная, негосударственная**)
- 1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **МУ «Комитет по образованию» Администрации г.Улан-Удэ**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  
**670000 Республика Бурятия г.Улан – Удэ ул. Советская, 23**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (**здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое**)
- 2.2 Виды оказываемых услуг  
**Присмотр и уход**
- 2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно**)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории**)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **83 детей**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**маршрутное такси №95,64,37**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 метров**

3.2.2 время движения (пешком) **3-5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  
**нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  
**нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет**

(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (\_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И (К,О,С)**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	<b>Все зоны и участки</b>	

##### 4.2. Период проведения работ

\_\_\_\_\_ в рамках исполнения

\_\_\_\_\_ (указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

\_\_\_\_\_ Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

\_\_\_\_\_ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

##### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «03» июня 2014 года
2. Акта обследования объекта: № акта 11 от «03» июня 2014 года
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
I-ый заместитель начальника  
Управления СЗН по г.Улан-Удэ  
Васильева С.Ч.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 11**

«03» июня. 2014г.

**Республика Бурятия**  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ детский сад №72 «Аленушка»**
- 1.2. Адрес объекта **670000 Республика Бурятия г.Улан-Удэ ул. Пестеля 37, а**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание **2** этажей, **1079,4** кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет** \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта **2006**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2014**, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад №72 «Аленушка»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **670000 Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пестеля 37а**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация

---

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
**маршрутное такси №95,64,37**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 метров**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  
(описать \_\_\_\_\_)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		Папка № 1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О, С, Г, У)		Папка № 6,7,8,9,10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О, С, Г, У)		Папка № 11,13,16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О, С, Г, У)		Папка № 17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		Папка № 18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О, С, Г, У)		Папка № 21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		Папка № 24

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(К,О,С)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ

\_\_\_\_\_

в рамках исполнения

\_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

\_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала) \_\_\_\_\_

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 4 л.
3. Путей движения в здании на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 19 папок л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 10 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы Главный специалист отдела по работе с пожилыми гражданами и инвалидами Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ – Устинова Нина Ивановна

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист отдела по работе с пожилыми гражданами и инвалидами Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ – Иванова Ирина Андреевна

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист отдела по работе с пожилыми гражданами и инвалидами Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ – Панаев Батор Анатольевич

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

Начальник по АХЧ ГБУЗ РПЦ МЗ РБ - Базаров Золто Владимирович

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ  
детский сад № 72 «Аленушка»  
Е.В.Сагакова

«03» июня 2014г.

**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 11

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад №72 «Аленушка»  
г.Улан-Удэ ул. Пестеля 37а
- 1.2. Адрес объекта 670000 Республика Бурятия г.Улан-Удэ ул. Пестеля 37, а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1079,4 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ — этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта 2006
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад №72 «Аленушка»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 670000 Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пестеля 37а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МУ «Комитет по образованию» Администрации г.Улан-Удэ
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  
670000 Республика Бурятия г.Улан – Удэ ул. Советская, 23
- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг  
**Присмотр и уход**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 83 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси №95,64,37

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 11 от «03» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад №72 «Аленушка»**

г. Улан-Удэ ул. Пестеля 37а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ	
		есть/нет	№ на плане фото	№	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		Содержание
2.1	Лестница (наружная)	нет							
2.2	Пандус (наружный)	нет							
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	A4, A5	Папка № 8	1,2	Нет тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию входа.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность согласно СНиП 35-01-2001.	Текущий

2.4 Дверь (входная)	есть А2	Папка № 9 1-2	Отсутствуют контрастные маркеры на двери	<p>Прозрачные двери должны быть: - из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)</p> <p>Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуются окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета согласно СНиП 35-01-2001.</p>	Текущий
2.5 Тамбур	нет		Не закреплено Грязезащитное покрытие (коврик)	<p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность.</p>	Текущий
ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого подземного или надземного перехода к зданию</p> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p> <p>Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола</p>				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (К, О, С, Г, У)		Папка №8, 9	текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ДЧ-ВНД** - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Blank grid area for additional notes or comments.

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 11 от «03 июня 2014 г.»

1 Результаты обследования:

**1. Терригории, прилегающей к зданию (участка)**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад №72 «Аленушка»**  
г. Улан-Удэ ул. Пестеля 37а

Наименование объекта, адрес

№ функционального/планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
1.1 Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2 Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3 Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4 Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5 Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 11 от «03» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ** детекный сад №72 «Аленушка»  
г. Улан-Удэ ул. Пестеля 37а

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	42,50	Папка № 11	Нет информаторов для посетителей с инвалидностью. Нет предупредительной информации о препятствиях на путях движения	С	В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстотофонов для посетителей с дефектами слуха Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной 16, поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Тактильные наполные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875.	Текущий ремонт



									Текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Пашка № 12 Фото 1-4	Перед лестницами отступают предупредительные тактильные полосы, контрастная маркировка края ступеней лестниц.	С, О, У	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность, допускается предусматривать световые маячки. Нанести контрастную маркировку.		Поручни (при перепаде высот более 0,45 м); - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в доп. случаях учреждений - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м, и иметь нетравмирующее завершение.; - рельефные обозначения этажей. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.	Текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		Поручни ненормативные, с одной стороны (не покрашены в контрастный цвет) Поручни начинаются не у основания лестницы.					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет							Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь (внутри здания)	есть	Пашка № 15	Ширина дверного проема составляет 0,78 м, имеется порог высотой 0,06 м.	Все	Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м -			Текущий

	Фото 1-4	Ручки на дверях имеют круглую форму.	не менее 1,2 м). Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м.  Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемы; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками.	Текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Информирующие обозначения расположены на дверях.	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Текущий
3.6	Общие требования к зоне	Отсутствуют специально выделенные пути эвакуации и зоны безопасности в здании. В здании расположено 4 эвакуационных выхода не приспособленных для эвакуации МГН. Ширина дверного полотна составляет (0,7 м)	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее: - 0,9 м Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях.	Капитальный
	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения	Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 этажа Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно		

окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, У, Г) ДУ (К,С)		Листки № 12; 15	Текущий, капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад №72 «Аленушка»  
г. Улан-Удэ ул. Пестеля 37а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СНиП 35-01-2001	Виды работ	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)			Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.1.1.	Кабинет логопеда	Есть		№17 1,2	Имеется пороги более 0,025 м.	К,О	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м.	Текущий
					Ширина дверей менее 0,9 м.	К	Дверные проемы: - ширина - не менее 0,9 м	Текущий
					Нет информированных обозначений помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки	С	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м.	Текущий

4.1.2.	Медицинский пункт	25	Папка №17 1-3	Ширина дверного проема менее 0,9 м	К,О	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	Текущий
4.2	Зальная форма обслуживания						
				Ширина дверных и открытых проемов в стене менее 0,9 м.	О,С,Г,	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.	Текущий
4.2.1.	Игровой зал Детские комнаты Актовый зал	49, 50, 51, 52	№17 1-10	Имеются пороги более 0,025 м.	К	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м.	Текущий
				Крючки для одежды расположены на высоте 1,5 м от уровня поверхности пола.	Все	Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом- коляской, в раздевальных спортзалов следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения домашней одежды крючки в раздевальных должны устанавливаться на той же высоте.	Текущий

			В раздевальной комнате отсутствуют сидячие места	Все	Предусмотреть сидячие места	Организационный	
		Отсутствуют визуальные, информационные указатели	Все	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки - и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м.	Текущий		
		Нет специально выделенных мест	Все	Места для инвалидов: в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: - полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов, - удобный прием пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах); - оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек); - оптимальные условия для отдыха (в зале ожидания). В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН	Текущий		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и					

других МПН (в том числе вблизи входов)  
 Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения.  
 Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		Папка №17	Текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 4(Ш)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 11 от «03» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 11 от «03» июня 2014г.  
 Приложение 5

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

г. Улан-Удэ ул. Пестеля 37а  
 детский сад №72 «Алепушка»

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Наименование объекта, адрес		Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане		№ на фото	Значимо для инвалида (категория)		
5.1	Туалетная комната	есть	3	№18 1-16	С внутренней стороны двери нет дополнительной ручки для закрытия двери	С	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м.	Текущий
					Выключатели и розетки имеют высоту 1,30 см	К	Установить дополнительную ручку	Текущий
					Выключатели и розетки имеют высоту 1,30 см	Все	Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола	Текущий

Поручни не нормативные и мешают подъезду на коляске.	К	Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, один из поручней Текущий должен быть откидным	Текущий
Зеркала нет	Все	Сделать зеркало поворотным или разместить на высоте 0,8 м.	Текущий
Краны вращающегося действия	Все	Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	Текущий
Нет крючков	К,О,С	Предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Текущий
Не нормативные краны, вращающегося действия	Все	Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)	
Нет связи с диспетчером или дежурным, нет - кнопки звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение		Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное	

				освещение		
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	№19 1.2	<p>Ширина дверного полотна в душевую – 0,58 м., порог составляет 0,08м</p> <p>Душевые кабины не предназначены для МГН.</p> <p>Нет откидного сиденья</p> <p>Душевая кабина не оснащена двусторонней связью с дежурным.</p>	<p>Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м. , перепад высот выполняется в виде нормативного съезда.</p> <p>Не менее 1 кабины, оборудованной для инвалида на кресле- коляске с пространством для подъезда кресла коляски перед ней.</p> <p>Параметры душевых: - 1,8 на 1,8 м (открытые, со сквозным проходом, полудуши)</p> <p>Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м.</p>	Капитальный
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	Текущий	

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более)  
 Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов  
 Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола  
 Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками  
 Гигиенические рельефными знаками  
 Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними  
 Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины

ОБЩИЕ требования к зоне

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, С, Г, О, У)	3	№ 18, 19	текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); условно, ВНД - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад №72 «Аленушка»**  
г. Улан-Удэ ул. Пестеля 37а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане			№ фото	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	22	№21 1	<p>Надписи выполнены не нормативно</p> <p>Все</p>	<p>Надписи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>размещение на высоте не более 160 см</li> <li>высота прописных букв не менее 7,5 см</li> <li>хорошая освещенность</li> </ul> <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p>	Текущий	
						<p>Нет информационного навигатора</p> <p>расположения основных зон для клиентов</p>	<p>Разместить информационный навигатор.</p>	Текущий
						<p>Указатели, пиктограммы не выполнены.</p>	<p>Указатели, пиктограммы: размещение на высоте не более 200 см, высота прописных букв не менее 7,5 см, хорошая освещенность</p>	Текущий

			Нет предупредительной визуальной информации	Предупредительная информация о препятствиях (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	Капитальный	
6.2	Акустические средства	есть 4	Нет звукового оповещения функционирующего входа.	С	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2	Текущий
6.3	Тактильные средства	Нет	Отсутствует тактильно предупредительные и оповестительные знаки	С	Предупредительная информация о препятствиях (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	Текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать СНиП 3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104 Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещения и назначении функциональных элементов, расположения путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьера; в залах музеев, выставок и т.п.) Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.		

1. Информационные знаки и указатели на объекте должны быть объединены в единую систему средств информации ориентирования в пространстве, выбора маршрутов движения к определенным зонам и помещениям, и содержать, как минимум, следующую информацию о расположении:

- остановок общественного транспорта (так как многие инвалиды используют общественный транспорт для прибытия на объект);
- специальных парковочных мест;
- входа/ выхода;
- стойки администратора;
- билетных касс;
- трибун и зрительных залов (для спортивных и зрелищных объектов);
- медпунктов;
- санитарно-бытовых помещений (туалетов, душевых, раздевалных);
- пунктов охраны правопорядка;
- точек торговли и предприятий общественного питания;
- зала для пресс-конференций, пресс-центра, интернет-кафе, кафе и т.п.;
- путей эвакуации.

План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание/сооружение.

2. По всей территории торгового центра установит указатели расположения различных зон отдыха. Предусмотреть дублирование системы информационных указателей и знаков с помощью электронных систем ориентирования.

Информационные указатели должны быть расположены на всех основных точках пересечения путей движения на объекте (лестничных площадках, лифтовых холлах и т.п.).

- Расположение и дизайн информационных знаков и указателей должны быть идентичными в пределах сооружения или комплекса.
- По возможности информационные знаки должны быть расположены на стенах, примерно на уровне глаз.
- На путях движения следует избегать использования информационных знаков с креплением к потолку. Там где это неизбежно, размер букв/ цифр знаков и надписей должен быть таким, чтобы их можно было прочитать с приемлемого расстояния.

- Информационные знаки с обозначением помещений, за исключением туалетов, рекомендуется располагать на стене у передней кромки двери для того, чтобы информационный знак был виден даже в том случае, если дверь открыта.

- Следует избегать размещения на путях движения информационных знаков выполненных на «досках-мольбертах» или других складных конструкциях, поскольку они могут представлять собой опасность для людей с нарушениями зрения.

3. Информационные знаки и указатели следует размещать с учетом:
- расстояния, с которого визуальная информация может быть наиболее эффективно воспринята;
  - угла поля наблюдения;
  - зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения);
  - отсутствия помех восприятию визуальной информации (бликования, слепящего или недостаточного освещения и т.д.).

4. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути.



- Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2,5 м.
- Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия, должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м.
- Для постоянной идентификации комнат и помещения надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери:
  - расстояние от центральной горизонтальной линии знака до уровня пола должно быть 1500 мм;
  - расположение надписей и знаков должно позволять приближаться к надписи и к знаку на расстоянии до 80 мм.

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О,) ДУ (С, Г, У)			Текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## ПЛАН АДАПТАЦИИ

1. Наименование комплексного центра, ответственное лицо, телефон: 44-65-00, 44-65-10
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №72. «Аленушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ  
(полное наименование, сокращенное наименование)
3. Адрес объекта, телефон, e-mail: г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пестеля 37А, [UUSadik72@yandex.ru](mailto:UUSadik72@yandex.ru). Тел: 44-65-00, факс: 44-65-10
4. Вышестоящая организация (*наименование*) МУ Комитет по образованию г. Улан-Удэ
5. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская 23
6. Номер паспорта доступности ОСИ: № 11

№ п/п	Плановые работы		Вид работ	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Объем, руб.			Источник			
1	Вход в здание оборудовать кнопкой вызова, (с табличкой для инвалидов)	2000	Текущий ремонт	ДЧ-В	Бюджетные средства в рамках ЦДП	Заведующая детского сада Зам по АХЧ	Июнь 2015г. <i>29.06.15г</i>	
2	На прозрачных полотнах входных дверей установить яркую контрастную маркировку	250	Текущий ремонт		«Доступная среда»	Зам по АХЧ	Июнь 2015г. <i>05.06.15г</i>	
3	Понизить пороги в группе № 5 до 0,014 м.	20000	Текущий ремонт		Бюджетные средства	Зам по АХЧ	Июнь 2016г.	
4	Закрепить грязезащитное покрытие (коврик)					Рабочий по обслуживанию	Сентябрь 2014г.	
5	Нанести маркировку путей эвакуации цветом на полу специальной краской (флуоресцентной акриловой краской)	3500	Текущий ремонт	ДЧ-В	Бюджетные средства	Зам по АХЧ	Июнь 2019г. <i>на начало 2019г</i>	
6	Установить поручни рядом с унитазами, оборудовать зону для кресла-коляски рядом с унитазом, прикрепить крючки для одежды, костылей и других	100 000	Капитальный ремонт	ДЧ-В	Бюджетные средства	Заведующий Зам по АХЧ	Июль 2019г. <i>на начало 2019г</i>	

7	принадлежностей. Оборудование раковины на уровне 0,75 м. группа №5 На входной лестнице возле группы №5 следует предусмотреть двусторонние поручни на высоте 0,5м., 0,7м. и 0,9м., выступающие на 0,30м., имеющие не травмирующее завершение. Краевые ступени выделить цветом или фактурой.	Текущий ремонт	ДЧ-В	30000	Бюджетные средства	Заведующий Зам по АХЧ	Июнь 2019г. <i>Насефь Дельва</i>
8	Замена ручек на входных дверях, имея форму, позволяющую управлять одной рукой на высоте от 0,85м до 1,1м. от пола	Текущий ремонт	ДЧ-В	2000	Бюджетные средства	Зам по АХЧ	Июнь 2015г. <i>10.08.15г</i>
9	Установить пандус на эвакуационный выход (центральный вход)	Капитальный ремонт	ДЧ-В	30000	Бюджетные средства	Заведующий Зам по АХЧ	Июнь 2019г. <i>Насефь Дельва</i>
10	Дверные проемы должны быть в свету не менее 0,9м. Необходимо третью входную дверь предусмотреть шириной в свету не менее 1,2м Территорию следует оборудовать доступными для МГН, элементами информации об объекте	Капитальный ремонт	ДЧ-В	100000	Бюджетные средства	Заведующий Зам по АХЧ	2019г
11	Установить водопроводные краны в группе №5 рычажного или нажимного действия - управление спуска воды в унитазе на боковой стене кабины.	Текущий ремонт		10000	Бюджетные средства	Зам по АХЧ	Июнь 2015 <i>15.06.15г</i>
12	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швом песком, установка бортовых камней при цементобетонных покрытиях	Капитальный ремонт	ДЧ-В	377500,00	Бюджетные средства по программе «Доступная среда»	Заведующий Зам по АХЧ	Июль 2019г. <i>Насефь Дельва</i>



*Зетерришвири*

(полный)

(должность уполномоченного представителя, участник)  
Дата "01" сентября 2014 года